

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Гатчинской районной
организации ЛОО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»



Запашникова И.В.

«05» июня 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Ленинградского областного
государственного стационарного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Гатчинский дом
реабилитационного проживания»



Ларионова М.А.

2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 5 от 03.06.2026

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта

Баня-прачечная Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Гатчинский дом реабилитационного проживания»

1.2. Адрес объекта

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,
ул. Рошинская, дом 27
Тел./факс: 8(81371)3-03-14
Эл. адрес: PNIgatchina@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящий объект, общей площадью 158,7 кв.м (1 этаж)
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 61368,0 кв. м

1.4. Год постройки объекта: 1964 г.

1.5. Год последней реконструкции: 2018 г.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущие ремонтные работы проводятся ежегодно

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.8. Форма собственности: государственная

1.9. Территориальная принадлежность: Гатчинский муниципальный округ

1.10. Наименование вышестоящей организации:

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области,
ИНН: 4700000571, ОГРН 1027802503189

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А.

Тел. приемной :8 (812) 539-46-46

Эл. почта: ktszn@lenreg.ru

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1. Сфера деятельности: оказание социальных услуг

2.2. Вид деятельности: **ОКВЭД 87.90 - оказание социальных услуг**

2.3. Форма способа оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все категории

2.6. Пропускная способность в день: 80 человек

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От ближайшей остановки общественного транспорта (Автобусы рейса № 4, 8, 27, 29 от/до объекта - 400,0 метров до входа на объект

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400,0 м

3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): присутствует

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые – имеются; регулируемые- не имеются, со звуковой сигнализацией, таймером – не имеются

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая- не имеется,

тактильная - не имеется, визуальная – не имеется

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (зафиксированы перепады путей движения с асфальтовым покрытием и грунтовой обочиной)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нестабильное асфальтовое и грунтовое дорожное покрытие, затрудняет передвижение инвалидов на кресло-коляске.

3.2.7 Перепады высоты на пути по территории объекта: нет (стабильное асфальтовое покрытие не затрудняет передвижение инвалидов на кресло-коляске).

Детальнее: Описание маршрута следования к объекту

Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) -<*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы объекта)**
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	В том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ВНД

5	С нарушениями слуха	А
6	С нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

-вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

-вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

-вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно;

-вариант "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структур но-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
2	Вход (входы) на объект	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения на территории объекта	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)
4	Зона целевого посещения объекта	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения на территории объекта	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)

<***> Указывается

ДП-В- доступно полностью всем,

ДП-И (К,О,С,Г,У) Доступно полностью – избирательно (указать категории инвалидов)

ДЧ-В доступно частично всем

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов)

ДУ доступно условно

ВНД – всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Обследуемый объект доступен для маломобильных групп населения с нарушением слуха («Г»), с нарушением умственного развития («У»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), не доступен для маломобильных групп населения передвигающихся на креслах-колясках («К»), с нарушением зрения («С»).

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка на пути следования к объекту визуальной информации. Организация и размещение места отдыха, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата в рамках текущего ремонта.
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса и поручней в рамках текущего ремонта.
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Маркировка ступеней входной лестницы в рамках текущего ремонта.
4	Зона целевого посещения объекта	-
5	Санитарно-гигиенические помещения на территории объекта	Оборудование санитарно-гигиенического помещения и помывочной в соответствии с требованиями в рамках текущего ремонта.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Размещение визуальных, акустических и тактильных средств системы информации на объекте в рамках текущего ремонта и индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт(текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2026-2029 г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН – не требуется;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников) – не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – требуется;

4.4.6. Другое:

-Рекомендован текущий надзор эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на всех этапах формирования доступности на объекте с последующей актуализацией документов паспортизации объекта по итогам работ.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации

**- ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ
СРЕДА»**

<https://zhit-vmeste.ru/map/>

**- КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ – карта доступности Ленинградской области**

<https://kszn.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/dostupnaya-sreda-dlya-invalidov/karta-dostupnosti-leningradskoj-oblasti/>

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 10.04.2026 года

Дата составления паспорта 03.06.2026 года

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Гатчинской районной
организации ЛОО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»



Запашикова И.В.

«05»

20 26 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Ленинградского областного
государственного стационарного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Гатчинский дом
реабилитационного проживания»



Ларионова М.А.

20 26 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 5

объекта социальной инфраструктуры

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ,
г. Гатчина, ул. Рошинская, дом 27

"10" апреля 2026 г.

Время начала обследования 13:45

Время завершения обследования 14:10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта

Баня-прачечная Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Гатчинский дом реабилитационного проживания»

1.2. Адрес объекта

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,
ул. Рошинская, дом 27

Тел./факс: 8(81371)3-03-14

Эл. адрес: PNIgatchina@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящий объект, общей площадью 158,7 кв.м (1 этаж)

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 61368,0 кв. м

1.4. Год постройки объекта: 1964 г.

1.5. Год последней реконструкции: 2018 г.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущие ремонтные работы проводятся ежегодно

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.8. Форма собственности: государственная

1.9. Территориальная принадлежность: Гатчинский муниципальный округ

1.10. Наименование вышестоящей организации:

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области,
ИНН: 4700000571, ОГРН 1027802503189

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А.

Тел. приемной :8 (812) 539-46-46

Эл. почта: ktszn@lenreg.ru

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1. Сфера деятельности: оказание социальных услуг

2.2. Вид деятельности: ОКВЭД 87.90 - оказание социальных услуг

2.3. Форма способа оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все категории

2.6. Пропускная способность в день: 80 человек

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От ближайшей остановки общественного транспорта (Автобусы рейса № 4, 8, 27, 29 от/до объекта - 400,0 метров до входа на объект

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400,0 м

3.2.2. время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): присутствует

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые - имеются; регулируемые - не имеются, со звуковой сигнализацией, таймером - не имеются

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая - не имеется, тактильная - не имеется, визуальная - не имеется

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (зафиксированы перепады путей движения с асфальтовым покрытием и грунтовой обочиной)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нестабильное асфальтовое и грунтовое дорожное покрытие, затрудняет передвижение инвалидов на кресло-коляске.

3.2.7 Перепады высоты на пути по территории объекта: нет (стабильное асфальтовое покрытие не затрудняет передвижение инвалидов на кресло-коляске).

Детальнее: Описание маршрута следования к объекту

Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) -<*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы объекта)**
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	В том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ВНД
5	С нарушениями слуха	А
6	С нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

-вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

-вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

-вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно;

-вариант "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
2	Вход (входы) на объект	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения на территории объекта	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)
4	Зона целевого посещения объекта	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения на территории объекта	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)

<*> Указывается

ДП-В- доступно полностью всем,

ДП-И (К,О,С,Г,У) Доступно полностью – избирательно (указать категории инвалидов)

ДЧ-В доступно частично всем

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов)

ДУ доступно условно

ВНД – всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Обследуемый объект доступен для маломобильных групп населения с нарушением слуха («Г»), с нарушением умственного развития («У»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), не доступен для маломобильных групп населения передвигающихся на креслах-колясках («К»), с нарушением зрения («С»).

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка на пути следования к объекту визуальной информации. Организация и размещение места отдыха, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата в рамках текущего ремонта.
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса и поручней в рамках текущего ремонта.
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Маркировка ступеней входной лестницы в рамках текущего ремонта.
4	Зона целевого посещения объекта	-

5	Санитарно-гигиенические помещения на территории объекта	Оборудование санитарно-гигиенического помещения и помывочной в соответствии с требованиями в рамках текущего ремонта.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Размещение визуальных, акустических и тактильных средств системы информации на объекте в рамках текущего ремонта и индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт(текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2026-2029 г.г.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **полная доступность.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН – **не требуется;**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников) – **не требуется;**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – **не требуется;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – **требуется;**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – **требуется;**

4.4.6. Другое:

-Рекомендован текущий надзор эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на всех этапах формирования доступности на объекте с последующей актуализацией документов паспортизации объекта по итогам работ.

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Измерительные приборы при обследовании:

- фотоаппарат Nikon B500

- уклономер

- измерительная рулетка – 5м

- лазерный дальномер SNDWAY

- динамометр


- штангенциркуль

Результаты фото фиксации на объекте Приложение 7 на 4 л.

Ответственные за проведение обследования объекта:


Председатель комиссии:

Заместитель директора ЛОГБУ «Гатчинский ДРП»
(должность)


(подпись) Калиничева Е.В.

Члены комиссии:


Заместитель директора ЛОГБУ «Гатчинский ДРП»
по безопасности
(должность)


(подпись) Васильченко Р.В.

Заместитель директора ЛОГБУ «Гатчинский ДРП»
по социально-экономической работе
(должность)


(подпись) Звягина Н.М.

Эксперт в области создания и обеспечения
безбарьерной среды для людей с инвалидностью
и маломобильных групп населения
Сертификат эксперта № ЭТ-02-2300004)
(должность)


(подпись) Колыбин С. В.

I. Результаты обследования:

1. ТЕРРИТОРИИ НА ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ

Баня-прачечная Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания

«Гатчинский дом реабилитационного проживания»

(наименование объекта)

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,
ул. Рошинская, дом 27

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	Имеется	-	К, О, С, Г, У	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Имеется	Тактильно – визуальная схема расположена с нарушением требований.	К, О, С, Г, У	Размещение тактильно – визуальной схемы на пути следования к объекту с информацией о пути передвижения <u>Требование:</u> ГОСТ Р 59602-2021 п. 5.3
1.3	Лестница (наружная)	Не имеется	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Не имеется	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Имеется	-	К, О, С	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	п. 1.2	-	п. 1.2

II Замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
Автостоянка посетителей на объекте (при наличии)	
Расстояние до входа в здание	390,0 м
Количество машино-мест для инвалидов	14
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,6 м
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	6,0 м

Путь ко входу на объект (для доступа в зону оказания услуг)	
-ширина тротуара (пути движения)	4,5 м
-указатели направления движения	нет
-тактильно –визуальная схема на пути следования к объекту	есть
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет
- места отдыха	нет
Открытая лестница (лестница на рельефе территории)	нет
Пандус на рельефе	нет

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) «*» к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория на пути следования к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	Размещение тактильно – визуальной схемы на пути следования к объекту с информацией о пути передвижения в соответствии с требованиями.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет.

I. Результаты обследования:

2. ВХОДА (ВХОДОВ) В ЗДАНИЕ

Баня-прачечная Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания

«Гатчинский дом реабилитационного проживания»

(наименование объекта)

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,

ул. Рошинская, дом 27

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	Имеется	Отсутствует маркировка ступеней на входной лестнице. Отсутствуют поручни на входной лестнице.	К, О, С, Г, У	Маркировка ступеней на входной лестнице. <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2 Установка поручней на входной лестнице. <u>Требования:</u> ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.3
2.2	Пандус (наружный)	Не имеется	-	К, О	Установка пандуса. <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2 ГОСТ Р 51261-2022 п.5.2
2.3	Пути движения на объекте	Имеется	-	К, О, С, Г, У	-
2.4	Дверь (входная)	Имеется	Отсутствует тактильно-визуальная табличка со шрифтом Брайля с информацией об объекте. Отсутствует кнопка вызова персонала для	К, О, С, Г, У	Размещение тактильно-визуальной таблички со шрифтом Брайля с информацией об объекте, установка кнопки вызова персонала для МГН с тактильно визуальным знаком. <u>Требования:</u>

			МГН с тактильно визуальным знаком.		ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.6, п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2
2.5	Тамбур	Имеется	-	К, О, С, Г, У	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		п. 2.1 п.2.3 п. 2.4	-	п. 2.1 п.2.3 п. 2.4

II. Замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)	
Крыльцо 1	
Высота площадки	0,22 м
Габариты площадки (ширина) без пандуса	2,0 м
Габариты площадки (глубина) без пандус	1,0 м
Ограждение площадки (высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет
Навес	есть
Тактильно-визуальная информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	нет
Кнопка вызова персонала	нет
Крыльцо 2	
Высота площадки	0,1 м
Габариты площадки (ширина) с пандусом	2,5 м
Габариты площадки (глубина) с пандусом	1,2 м
Ограждение площадки (высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет
Навес	есть
Тактильно-визуальная информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	нет
Кнопка вызова персонала	нет

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)	Маркировка ступеней на входной лестнице. Установка поручней на входной лестнице.

		Установка пандуса. Размещение тактильно-визуальной таблички со шрифтом Брайля с информацией об объекте. Установка кнопки вызова персонала для МГН с тактильно визуальным знаком.
--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: комментария нет.

I. Результаты обследования:

3. ПУТИ (ПУТЕЙ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В Т.Ч. ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ)

Баня-прачечная Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания

«Гатчинский дом реабилитационного проживания»

(наименование объекта)

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,

ул. Рошинская, дом 27

(адрес)

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
3.1	Коридор (холл, вестибюль, зона ожидания)	Имеется	-	К, О, С, Г, У	-
3.2	Лестница на территории объекта	Не имеется	-	-	-
3.3	Пандус на территории объекта	Не имеется	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Не имеется	-	-	-
3.5	Дверь (-и), проходы, калитки	Имеется	-	К, О, С, Г, У	-
3.6	Пути движения и эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Имеется	-	К, О, С, Г, У	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: комментария нет

I. Результаты обследования:

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Баня-прачечная Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Гатчинский дом реабилитационного проживания»
(наименование объекта)

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,
ул. Рошинская, дом 27
(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Не имеется	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Не имеется	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Имеется	-	К, О, С, Г, У	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Имеется	-	К, О, С, Г, У	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Не имеется	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-

II. Замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	
Раздевалка (баня)	
Ширина проема двери в свету	0,9 м
Дверная ручка	соответствует требованиям
Высота порога	0,014 м
Габариты раздевалки для инвалидов	
- длина	5,0 м

-ширина	2,15 м
Ширина полосы движения	1,1 м
Информация тактильная о назначении помещения	нет
- размещение на высоте	-
Зона для кресла-коляски	есть
Индивидуальные шкафы для инвалидов, пользующихся креслом-коляской	нет
Высота сидений	0,4 м
Крючки (вешалки) для инвалидов, пользующихся креслом-коляской	нет
- высота	нет
Поручни в зоне раздевалки	нет
Крючки для костылей	нет
Лестница на территории объекта	нет
Пандус на территории объекта	нет
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого посещения объекта	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет.

I. Результаты обследования:

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Баня-прачечная Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания

«Гатчинский дом реабилитационного проживания»

(наименование объекта)

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,

ул. Рощинская, дом 27

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
5.1	Туалетная комната	Имеется	Отсутствует знак доступности кабины и тактильная маркировка. Отсутствуют: - опорные поручни; - крючки для костылей; - кнопка вызова персонала с тактильной табличкой; - зеркало с изменением наклона.	К, О, С, Г, У	Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2022
5.2	Душевая/ванна я комната + сауна	Имеется	В душевой кабинке отсутствуют: -краны с шаровой системой; -комбинированные поручни; - стационарные сидения.	К, О, С, Г, У	Оборудование душевой кабинки. <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п.п 8.5.13 ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.5 Установка душевых кранов с шаровой системой. Установка комбинированных поручней в душевой кабинке. <u>Требования:</u> ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.5 Установка стационарных

					сидений в душевой кабинке. <u>Требования:</u> ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.5
	Общие требования к зоне	-	п. 5.1 п. 5.2	-	п. 5.1 п. 5.2

II. Замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	
Санузел для инвалидов (баня)	
Знак доступности кабины	нет
Тактильная маркировка	нет
Ширина дверного проема	0,79 м
Высота порога	нет
Габариты санузла/кабины (длина)	2,7 м
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,3 м
Опорные поручни	нет
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет
зона у раковины (длина)	1,2 м
зона у раковины (ширина)	1,0 м
высота раковины	0,85 м
опорный поручень у раковины	нет
- крючки для костылей	нет
- крючки для одежды	есть
- кнопка вызова персонала	нет
- зеркало с изменением наклона	нет
Дверная ручка	соответствует требованиям
Помывочная для инвалидов (баня)	
Знак доступности душевых кабин	нет
Тактильная маркировка	нет
Ширина дверного проема	0,75 м
Высота порога	нет
Дверная ручка	соответствует требованиям
Габариты помещения душевой(длина)	7,0 м
Габариты помещения душевой (ширина)	5,0 м
Количество душевых кабин	5
Габариты душевой кабинки	
- глубина	1,2 м
- ширина	1,9 м

Ширина полосы движения	1,1 м
- поручни в душевой кабинке (прямые)	нет
- поручни в душевой кабинке (комбинированные)	нет
Шаровый водопроводный кран	нет
- сидение в душевой кабинке (стационарное)	нет
- сидение в душевой кабинке (переносное)	нет

III. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (*) (к п. 3.4. Акта Обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) (**) к п. 4.1. Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 п.6.3, ГОСТ Р 51261-2022 Оборудование душевой кабинки в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 п.п 8.5.13 ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.5

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет

I. Результаты обследования:

6. СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Баня-прачечная Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания

«Гатчинский дом реабилитационного проживания»

(наименование объекта)

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,

ул. Рошинская, дом 27

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6.1	Визуальные средства	Не имеются	Отсутствуют визуальные средства системы информации на объекте	К, О, Г, У	Размещение визуальных средств системы информации на объекте.
6.2	Акустические средства	Не имеются	Отсутствуют акустические средства системы информации на объекте	Г	Размещение акустических средств системы информации на объекте. <u>Требования:</u> ГОСТ Р 51671–2015 СП 59.13330.2020 п.6.5.
6.3	Тактильные средства	Не имеются	Отсутствуют тактильные средства системы информации на объекте	С	Размещение тактильных средств системы информации на территории и входе на объект. <u>Требования:</u> ГОСТ Р 58512–2019 СП 59.13330.2020 п.6.5.
	ОБЩИЕ требования к зоне		п. 6.2 п. 6.3		п. 6.2 п. 6.3

II. Заключение по зоне:


Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (*) (к п. 3.4. Акта Обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) (**) к п. 4.1. Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ВНД (К, О, С, Г, У)	Размещение визуальных средств системы информации на объекте. Размещение акустических средств системы информации на объекте. Размещение тактильных средств системы информации на объекте.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.


<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: комментария нет

1. Вход (входы) в здание



2. Зона целевого посещения объекта





3. Санитарно-гигиенические помещения на территории объекта

