

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Гатчинской районной
организации ЛОО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»



Запашикова И.В.

«05» июня 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Ленинградского областного
государственного стационарного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Гатчинский дом
реабилитационного проживания»



Ларионова М.А.

«05» июня 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1 от 03.06.2026

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта

Контрольно-пропускной пункт Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Гатчинский дом реабилитационного проживания»

1.2. Адрес объекта

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Рошинская, дом 27

Тел./факс: 8(81371)3-03-14

Эл. адрес: PNIgatchina@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящий объект, 1 этаж
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)

1.4. Год постройки объекта: 1964 г.

1.5. Год последней реконструкции: -

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущие ремонтные работы проводятся ежегодно

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.8. Форма собственности: государственная

1.9. Территориальная принадлежность: Гатчинский муниципальный округ

1.10. Наименование вышестоящей организации:

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области,

ИНН: 4700000571, ОГРН 1027802503189

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А.

Тел. приемной :8 (812) 539-46-46

Эл. почта: ktszn@lenreg.ru

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1. Сфера деятельности: деятельность по уходу с обеспечением проживания, социально-бытовые услуги, социально – психологические услуги, социально - медицинские услуги, социально-педагогические услуги, социально – трудовые услуги, социально – правовые услуги

2.2. Вид деятельности: ОКВЭД 87.90 - оказание социальных услуг

2.3. Форма способа оказания услуг: на объекте (с длительным пребыванием, в том числе с проживанием)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории (18+)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все категории

2.6. Пропускная способность в день: 150 человек

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От ближайшей остановки общественного транспорта (Автобусы рейса № 4, 8, 27, 29 от/до объекта - 50,0 метров до входа на объект

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50,0 м

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): присутствует

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые – имеются; регулируемые- не имеются, со звуковой сигнализацией, таймером – не имеются

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая- не имеется,

тактильная - не имеется, визуальная – не имеется

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (зафиксированы перепады путей движения с асфальтовым покрытием и грунтовой обочиной)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нестабильное асфальтовое и грунтовое дорожное покрытие, затрудняет передвижение инвалидов на кресло-коляске.

Детальнее: Описание маршрута следования к объекту

Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) -<*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы объекта)**
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	В том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	С нарушениями зрения	ДУ

5	С нарушениями слуха	А
6	С нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

-вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

-вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

-вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно;

-вариант "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Вход (входы) на объект	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О, С)
2	Путь (пути) движения на территории объекта	ДП-И (К, О, С, Г, У)
3	Зона целевого посещения объекта	ДП-И (К, О, С, Г, У)
4	Санитарно-гигиенические помещения на территории объекта	-
5	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)

<***> Указывается

ДП-В- доступно полностью всем,

ДП-И (К,О,С,Г,У) Доступно полностью – избирательно (указать категории инвалидов)

ДЧ-В доступно частично всем

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов)

ДУ доступно условно

ВНД – всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Обследуемый объект доступен для маломобильных групп населения передвигающихся на креслах-колясках («К»), с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением слуха («Г»), с нарушением умственного развития («У»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением зрения («С»).

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Вход (входы) в здание	-
2	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Маркировка входной площадки и порогов в рамках текущего ремонта.
3	Зона целевого посещения объекта	-
4	Санитарно-гигиенические помещения на территории объекта	-

5	Система информации и связи (на всех зонах)	Размещение акустических и тактильных средств системы информации на объекте в рамках текущего ремонта и индивидуальные решения с ТСР
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка на пути следования к объекту визуальной информации. Организация и размещение места отдыха, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, Выделение расширенного парковочного места для парковки граждан с инвалидностью с нанесением разметки в рамках текущего ремонта.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт(текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2026-2029 г.г.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **полная доступность.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН – **не требуется;**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников) – **не требуется;**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – **не требуется;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – **требуется;**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – **требуется;**

4.4.6. Другое:

-Рекомендован текущий надзор эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на всех этапах формирования доступности на объекте с последующей актуализацией документов паспортизации объекта по итогам работ.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации

- ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

<https://zhit-vmeste.ru/map/>

**- КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ – карта доступности Ленинградской области**

<https://kszn.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/dostupnaya-sreda-dlya-invalidov/karta-dostupnosti-leningradskoj-oblasti/>

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 10.04.2026 года

Дата составления паспорта 03.06.2026 года

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Гатчинской районной
организации ЛОО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»



Запашикова И.В.

«05» сентября 20 26 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Ленинградского областного
государственного стационарного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Гатчинский дом
реабилитационного проживания»



Ларионова М.А.

«05» сентября 20 26 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1

объекта социальной инфраструктуры

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ,
г. Гатчина, ул. Рощинская, дом 27

"10" апреля 2026 г.

Время начала обследования 10:00

Время завершения обследования 10:20

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта

Контрольно-пропускной пункт Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Гатчинский дом реабилитационного проживания»

1.2. Адрес объекта

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Рощинская, дом 27

Тел./факс: 8(81371)3-03-14

Эл. адрес: PNIgatchina@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящий объект, 1 этаж
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)

1.4. Год постройки объекта: 1964 г.

1.5. Год последней реконструкции: -

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущие ремонтные работы проводятся ежегодно

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.8. Форма собственности: государственная

1.9. Территориальная принадлежность: Гатчинский муниципальный округ

1.10. Наименование вышестоящей организации:

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области,
ИНН: 4700000571, ОГРН 1027802503189

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А.

Тел. приемной :8 (812) 539-46-46

Эл. почта: ktszn@lenreg.ru

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1. Сфера деятельности: деятельность по уходу с обеспечением проживания, социально-бытовые услуги, социально – психологические услуги, социально - медицинские услуги, социально-педагогические услуги, социально – трудовые услуги, социально – правовые услуги

2.2. Вид деятельности: ОКВЭД 87.90 - оказание социальных услуг

2.3. Форма способа оказания услуг: на объекте (с длительным пребыванием, в том числе с проживанием)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории (18+)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все категории

2.6. Пропускная способность в день: 150 человек

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От ближайшей остановки общественного транспорта (Автобусы рейса № 4, 8, 27, 29 от/до объекта - 50,0 метров до входа на объект

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50,0 м

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): присутствует

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые – имеются; регулируемые- не имеются, со звуковой сигнализацией, таймером – не имеются

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая- не имеется, тактильная - не имеется, визуальная – не имеется

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (зафиксированы перепады путей движения с асфальтовым покрытием и грунтовой обочиной)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нестабильное асфальтовое и грунтовое дорожное покрытие, затрудняет передвижение инвалидов на кресло-коляске.

Детальнее: Описание маршрута следования к объекту

Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) -<*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы объекта)**
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	В том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	А
6	С нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

-вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

-вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

-вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно;

-вариант "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структур но-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Вход (входы) на объект	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О, С)
2	Путь (пути) движения на территории объекта	ДП-И (К, О, С, Г, У)
3	Зона целевого посещения объекта	ДП-И (К, О, С, Г, У)
4	Санитарно-гигиенические помещения на территории объекта	-
5	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)

<*> Указывается

ДП-В- доступно полностью всем,

ДП-И (К,О,С,Г,У) Доступно полностью – избирательно (указать категории инвалидов)

ДЧ-В доступно частично всем

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов)

ДУ доступно условно

ВНД = всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Обследуемый объект доступен для маломобильных групп населения передвигающихся на креслах-колясках («К»), с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением слуха («Г»), с нарушением умственного развития («У»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением зрения («С»).

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Вход (входы) в здание	-
2	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Маркировка входной площадки и порогов в рамках текущего ремонта.
3	Зона целевого посещения объекта	-
4	Санитарно-гигиенические помещения на территории объекта	-
5	Система информации и связи (на всех зонах)	Размещение акустических и тактильных средств системы информации на объекте в рамках текущего ремонта и индивидуальные решения с ТСР

6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка на пути следования к объекту визуальной информации. Организация и размещение места отдыха, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, Выделение расширенного парковочного места для парковки граждан с инвалидностью с нанесением разметки в рамках текущего ремонта.
---	---	--

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт(текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2026-2029 г.г.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **полная доступность.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН – **не требуется;**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников) – **не требуется;**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – **не требуется;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – **требуется;**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – **требуется;**

4.4.6. Другое:

-Рекомендован текущий надзор эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на всех этапах формирования доступности на объекте с последующей актуализацией документов паспортизации объекта по итогам работ.

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Измерительные приборы при обследовании:

- фотоаппарат Nikon B500

- уклономер

- измерительная рулетка – 5м

- лазерный дальномер SNDWAY

- динамометр

- штангенциркуль

Результаты фото фиксации на объекте Приложение 7 на 5 л.


Ответственные за проведение обследования объекта:
Председатель комиссии:

Заместитель директора ЛОГБУ «Гатчинский ДРП»
(должность)



(подпись) Калиничева Е.В.

Члены комиссии:


Заместитель директора ЛОГБУ «Гатчинский ДРП»
по безопасности
(должность)


(подпись) Васильченко Р.В.

Заместитель директора ЛОГБУ «Гатчинский ДРП»
по социально-экономической работе
(должность)


(подпись) Звягина Н.М.

Эксперт в области создания и обеспечения
безбарьерной среды для людей с инвалидностью
и маломобильных групп населения
Сертификат эксперта № ЭТ-02-2300004)
(должность)


(подпись) Колыбин С. В.

I. Результаты обследования:

1. ТЕРРИТОРИИ НА ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ

**Контрольно-пропускной пункт Ленинградского областного государственного
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Гатчинский дом реабилитационного проживания»**

(наименование объекта)

**188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,
ул. Рощинская, дом 27**

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	Не имеется	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Не имеется	Отсутствует тротуар для передвижения МГН	К, О, С, Г, У	Организация пешеходного пути движения для передвижения МГН с системой средств информационной поддержки и навигации. <u>Требование:</u> СП 59.13330.2020 п. 5.2
1.3	Лестница (наружная)	Не имеется	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Не имеется	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Не имеется	Отсутствует парковочное место для МГН	К, О	Выделение расширенного парковочного места для парковки граждан с инвалидностью с нанесением разметки. <u>Требование:</u> СП 59.13330.2020 п. 5.2
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	п. 1.2 п. 1.5	-	п. 1.2 п. 1.5

II Замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
Вход на территорию (при наличии ограждения)	
- ширина прохода, калитки	нет
- информация об объекте	нет
- кнопка вызова персонала	нет
Автостоянка посетителей (при наличии)	
Расстояние до входа в здание	нет
Количество машино-мест для инвалидов	-
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-
Путь ко входу на объект (для доступа в зону оказания услуг)	
- ширина тротуара (пути движения)	нет
- указатели направления движения	нет
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет
- места отдыха	нет
Открытая лестница (лестница на рельефе территории)	нет
Пандус на рельефе	нет

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) «*» к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория на пути следования к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	Организация пешеходного пути движения для передвижения МГН с системой средств информационной поддержки и навигации. Выделение расширенного парковочного места для парковки граждан с инвалидностью с установкой дублирующего знака, нанесение разметки.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет.

I. Результаты обследования:

2. ВХОДА (ВХОДОВ) В ЗДАНИЕ

Контрольно-пропускной пункт Ленинградского областного государственного
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания

«Гатчинский дом реабилитационного проживания»

(наименование объекта)

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,
ул. Рошинская, дом 27

(адрес)

№ п/п	Наименован ие функциональ но- планировочн ого элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	Не имеется	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Не имеется	-	-	-
2.3	Пути движения на объекте	Имеется	Высота порогов не соответствует требованиям. Отсутствует маркировка ступени входной площадки.	О, С, Г, У	Маркировка порогов на входах. <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2 Маркировка ступени входной площадки. <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.8 Р 51671-2020 п.п. 6.2.2
2.4	Дверь (входная)	Имеется	Отсутствует тактильно визуальный знак у кнопки вызова персонала.	К, О, С, Г, У	Установка тактильно визуального знака под кнопками вызова персонала для МГН. <u>Требования:</u> ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.6, п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2
2.5	Тамбур	Не имеется	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		п.2.3 п. 2.4	-	п.2.3 п. 2.4

II. Замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
-Ширина прохода, калитки	1,23 м
Информация об объекте	есть
ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)	
Крыльцо 1	
Высота площадки	нет
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,2 м
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,2 м
Ограждение площадки (высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет
Навес	нет
Тактильно-визуальная информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть
Кнопка вызова персонала	есть
Крыльцо 2	
Высота площадки	0.11 м
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,6 м
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,6 м
Ограждение площадки (высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет
Навес	нет
Тактильно-визуальная информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть
Кнопка вызова персонала	нет
Лестница наружная 1	нет
Лестница наружная 2	нет
Пандус наружный 1	нет
Пандус наружный 2	нет

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О, С)	Маркировка порогов на входах. Маркировка ступени входной площадки.

		Установка тактильно визуального знака под кнопками вызова персонала для МГН.
--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: комментария нет.

I. Результаты обследования:

3. ПУТИ (ПУТЕЙ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В Т.Ч. ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ)

Контрольно-пропускной пункт Ленинградского областного государственного
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Гатчинский дом реабилитационного проживания»

(наименование объекта)

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,
ул. Рошинская, дом 27

(адрес)

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Имеется	-	О, С, Г, У	-
3.2	Лестница на территории объекта	Не имеется	-	-	-
3.3	Пандус на территории объекта	Не имеется	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Не имеется	-	-	-
3.5	Дверь (-и), проходы, калитки	Имеется	-	О, С, Г, У	Маркировка порогов на пути движения. <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2, п.п. 6.2.4
3.6	Пути движения и эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Имеется	-	О, С, Г, У	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	п. 3.5	-	п. 3.5

II. Замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	
Двери распашные	есть
- ширина дверного проема в свету 1	0,9 м
высота порога наружного/внутреннего	0,06/0,025 м
Усилие открывания дверей	26 Нм
Скорость закрывания дверей	11 сек.
Дверные ручки	соответствует требованиям
- ширина дверного проема в свету 2	0,9 м
высота порога наружного/внутреннего	0,09/0,0 м
Усилие открывания дверей	28 Нм
Скорость закрывания дверей	7 сек.
Дверные ручки	соответствует требованиям
Ширина полосы движения	1,27 м
Длина полосы движения	2,55 м
Ширина прохода системы контроля управления доступом (СКУД)	0,68 м
Высота ограждения системы контроля управления доступом (СКУД)	0,99 м
Диаметр поручней системы контроля управления доступом (СКУД)	0,32 м
Высота стойки	1,23 м
Разворотные площадки, глубина	нет
Разворотные площадки, ширина	нет
Указатели направления движения, входа, выхода	нет
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет
Речевые информаторы и маяки	нет
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет
Тактильно-визуальная схема (мнемосхема)	есть
Арочный металлодетектор	нет
-предупреждающая маркировка: «Запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной деятельности»	-

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Маркировка порогов на пути движения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет

I. Результаты обследования:

4 ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

**Контрольно-пропускной пункт Ленинградского областного государственного
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Гатчинский дом реабилитационного проживания»**

(наименование объекта)

**188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,
ул. Рошинская, дом 27**

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличи е элемент а	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Не имеется	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Не имеется	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Имеется	Завышена переговорная стойка окна	К, О	Понижение переговорной стойки окна. <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 8.1 Размещение визуальных, акустических, тактильных средств системы информации на объекте. <u>Требования:</u> ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.3, п. 6.5
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Не имеется	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Не имеется	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	п. 4.3	-	п. 4.3

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого посещения объекта	ДП-И (К, О, С, Г, У)	Понижение переговорной стойки окна. Размещение визуальных, акустических, тактильных средств системы информации на объекте.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет.

I. Результаты обследования:

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Контрольно-пропускной пункт Ленинградского областного государственного
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания

«Гатчинский дом реабилитационного проживания»

(наименование объекта)

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,
ул. Рошинская, дом 27

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
5.1	Туалетная комната	Не имеется	-	-	-
5.2	Душевая/ванная комната + сауна	Не имеется	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально- планировочного элемента	Состояние доступности (*) (к п. 3.4. Акта Обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) (**) к п. 4.1. Акта обследования ОСИ
Санитарно- гигиенические помещения	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -
недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет

I. Результаты обследования:

6. СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Контрольно-пропускной пункт Ленинградского областного государственного
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания

«Гатчинский дом реабилитационного проживания»

(наименование объекта)

188300, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина,
ул. Рошинская, дом 27

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6.1	Визуальные средства	Имеются	-	К, О, Г, У	-
6.2	Акустические средства	Не имеются	Отсутствуют акустические средства системы информации на объекте	Г	Размещение акустических средств системы информации на объекте <u>Требования:</u> ГОСТ Р 51671-2015 С СП 59.13330.2020 п.6.5.
6.3	Тактильные средства	Имеются	-	С	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		п. 6.2		п. 6.2

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально- планировочного элемента	Состояние доступности (*) (к п. 3.4. Акта Обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) (**) к п. 4.1. Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)	Размещение акустических средств системы информации на объекте.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания.



Комментарий к заключению: комментария нет

1. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)



2. Вход (входы) в здание





3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)



